

DANE GPSR

Chwytnak pomiarowy

Marka/Brand: Aksotronik

Kod produktu/Product code:

PRODUCENT/MANUFACTURER

Nazwa/Name: AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.

Kod pocztowy/Zip Code: 05-074 Nowy Konik

Ulica/Street: ul. Podgórna 13A

Kraj/Country: Polska

E-mail: info@aksotronik.com.pl

IMPORTER/IMPORTER

Nazwa/Name: AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.

Kod pocztowy/Zip Code: 05-074 Nowy Konik

Ulica/Street: ul. Podgórna 13A

Kraj/Country: Polska

E-mail: info@aksotronik.com.pl

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY/LIABLE PERSON

Nazwa/Name: AKSOTRONIK SPÓŁKA Z O.O.

Kod pocztowy/Zip Code: 05-074 Nowy Konik

Ulica/Street: ul. Podgórna 13A

Kraj/Country: Polska

E-mail: info@aksotronik.com.pl

OSTRZEŻENIA/WARNINGS AND PRECAUTIONS

1. Ostrzeżenia bezpieczeństwa:

- Produkt przeznaczony do użytku w pomiarach elektrycznych niskiego napięcia.
- Nie używać w obwodach o napięciu przekraczającym maksymalną wartość określoną przez producenta.
- Unikać dotykania metalowych końcówek podczas pomiarów, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Nie stosować chwytaka, jeśli przewody lub izolacja są uszkodzone.
- Praca w środowisku wilgotnym lub zanieczyszczonym może wpłynąć na bezpieczeństwo i dokładność pomiarów — unikać takich warunków.
- Nie używać chwytaka do pomiarów w obwodach wysokiego napięcia lub dużego prądu bez odpowiednich zabezpieczeń.
- Montaż i obsługa powinny być wykonywane przez osoby z podstawową wiedzą elektryczną.

2. Warunki prawidłowego użytkowania:

- Sprawdzić stan kabla i chwytaka przed każdym użyciem.
 - Podłączać przewody zgodnie z polaryzacją, jeśli dotyczy.
 - Unikać nadmiernego napięcia i zginania kabli w pobliżu końcówek.
 - Przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokiej temperatury.
 - Regularnie kontrolować izolację przewodów oraz stan metalowych końcówek chwytaka.
 - Po zakończeniu pracy odłączyć przewody i zabezpieczyć chwytak.
-

1. Safety Warnings:

- The product is intended for use in low-voltage electrical measurements.
- Do not use in circuits exceeding the maximum voltage specified by the manufacturer.
- Avoid touching metal tips during measurements to prevent electric shock.
- Do not use the probe if cables or insulation are damaged.
- Working in humid or contaminated environments may affect safety and measurement accuracy — avoid such conditions
- Do not use the probe for high voltage or high current measurements without proper protection.
- Installation and operation should be performed by persons with basic electrical knowledge.

2. Proper Usage Conditions:

- Check the condition of the cable and probe before each use.
- Connect wires observing polarity, if applicable.
- Avoid excessive tension and bending of cables near the tips.
- Store in a dry, clean place away from moisture and high temperature sources.
- Regularly inspect insulation and metal tips of the probe.
- Disconnect cables and secure the probe after use.